

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN  
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

**Anexo 1. Embarcaciones para intervenir en la localidad de Puebloviejo (Tasajera).**

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Matricula	Propulsión	Potencia	Materia	Eslora (m)	Manga (m)	Puntal (m)	Propietario u Asociación	Registro fotográfico	Observación/detalle arreglo
Embarcacion 43	Tasajera	Sami	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra	8	1	0,8	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura de casco e interior y reforzamiento de cuadernas con fibra
Embarcacion 44	Tasajera	La niña oli	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1	0,6	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura interior y exterior parcialmente ajustes de protector de borda.
Embarcacion 45	Tasajera	La raya	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6	0,8	0,6	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura parcial del casco e interior y tapar 2 huecos ubicados en el plan
Embarcacion 46	Tasajera	La rosa de saron	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	1,5	0,8	Asociación de pescadores marítimos del barrio la Gloria de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere la construccion de dos bancos y pintura interna
Embarcacion 47	Tasajera	Lirio de los valles	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	1,5	0,8	Asociación de pescadores marítimos del barrio la Gloria de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere la construccion de dos bancos y pintura interna
Embarcacion 48	Tasajera	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1	0,8	Asociación de asociaciones de pescadores artesanales del municipio de Puebloviejo Magdalena		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar proteccion a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa
Embarcacion 49	Tasajera	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,3	0,8	Asociación de asociaciones de pescadores artesanales del municipio de Puebloviejo Magdalena		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar proteccion a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa