

Anexo 3. Embarcaciones tipo cayuco en Taganga (12 unidades)

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Propulsión	Potenc	Material	Estora (l)	Manga (m)	Punta l (m)	Puente de mando	Asociación	Registro fotográfico	Observaciones/Detalles de Arreglo
Embarcación 2	Taganga	Medregalito	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6	1,3	0,6	No	Coperativa integral de pescadores de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 4	Taganga	Sin nombre	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 5	Taganga	Sin nombre	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	ASPOTAG		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 6	Taganga	Sin nombre	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	ASPOTAG		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 7	Taganga	Don Cura	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 9	Taganga	El Borra	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.

Embarcación 12	Taganga	Rusia	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	7,5	1,6	0,8	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 19	Taganga	Sin nombre	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 21	Taganga	Compañía	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	6,5	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 24	Taganga	Sin nombre	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	7	1,3	0,56	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 25	Taganga	Tito Bollo	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	7	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 26	Taganga	Caña	Cayuco	Remo/vela	N/A	Fibra de vidrio	7	1,3	0,6	No	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Se deberá realizar la pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de los soportes de bancadas y el refuerzo con fibra en el plan. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda con su respectiva protección, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.