

	REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 26-02-2025

Fecha: 11 agosto 2025

PARA: [Click here to enter text.](#)

Asunto: Información del contacto:
Servicio de Mantenimiento correctivo de daños menores a 48 embarcaciones
pesqueras artesanales
Número del RDC: RDC- FAVLA-065

Fundación ACDI/VOCA LA está buscando cotizaciones para el servicio de Servicio de Mantenimiento de daños menores a embarcaciones pesqueras artesanales.

Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la siguiente información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor oferente:

- Adherencia a las especificaciones indicadas en la presente Solicitud de Cotización.
- Desempeño previo en contratos y órdenes de compra similares, a través de la revisión de referencias de clientes previos.
- Prueba de disponibilidad de inventario y capacidad de entrega verificada antes de la adjudicación
- Información de garantía.
- Propuesta de precio (razonable y completa; incluyendo la entrega/transporte a CIUDAD DE DESTINO)

OTROS REQUERIMIENTOS:

- Entregar a: [INSERTAR DIRECCIÓN DE LA OFICINA]
- Información Bancaria para Transferencia: [Haga clic aquí para introducir texto.](#)

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Fecha: 25 agosto 2025 **Hora:** 12:00

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

Las cotizaciones deben enviarse por escrito a:

Nombre: FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA
Dirección: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org
Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org

	REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 26-02-2025

CONDICIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR

FAVLA se reserva el derecho de solicitar un certificado de origen para cualquier artículo adquirido en virtud de este RDC. Los bienes no pueden provenir de fuentes prohibidas y deben estar disponibles en Colombia en el momento de la compra.

- **Fuente:** País de origen del producto.
- **Nacionalidad:** País en el que está legalmente registrado el proveedor.

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones deben permanecer válidas por un mínimo de 30 días a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

BASES PARA LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar ofertas competitivas y económicamente viables. Se adjudicará la orden de compra al proveedor que ofrezca la mejor combinación de calidad, tiempo de entrega y costo.

FAVLA se reserva el derecho de:

- Seleccionar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta.
- Adjudicar parcialmente las cantidades solicitadas.
- Rechazar cualquier cotización que no cumpla con los términos del RDC.
- Anular la convocatoria sin obligación de compensar a los oferentes por costos de preparación y envío de cotización.

Se recomienda que el oferente aporte copia de la licencia de explotación comercial que lo acredite como Astillero expedida por la Dirección General Marítima para las embarcaciones que naveguen en el mar, y resolución de ministerio de transporte que lo acredite como Astillero o taller de reparación naval.

El oferente debe garantizar la entrega final en los asentamientos pesqueros donde recibió cada embarcación. Las embarcaciones deben retirarse y entregarse en La Bahía de Santa Marta, en la bahía de Taganga, en el municipio de Ciénaga y en el municipio de Pueblo viejo, según la ubicación de cada una. Además, todas las embarcaciones deberán ser entregadas en condiciones de limpieza total, tanto en el casco interno como en el externo. Los trabajos a realizar en las embarcaciones deben cumplir con las normas técnicas y ambientales, en el marco de las disposiciones legales de la Dirección General Marítimo DIMAR.

Punto de atención: El oferente deberá acreditar que cuenta con una sede, domicilio o establecimiento de comercio en el departamento de Magdalena en el municipio de Ciénaga o en la ciudad de Santa

	REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 26-02-2025

Marta completamente funcional. Se verificará la ubicación del domicilio en el certificado de existencia y representación legal vigente, emitido por la Cámara de Comercio. Quedará a discreción de La Entidad realizar una visita al domicilio del establecimiento de comercio o verificar su funcionamiento por otros medios, al momento de evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las propuestas allegadas.

Infraestructura Física: El oferente deberá disponer de un establecimiento que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro, debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Contar con áreas independientes y suficientes para el desarrollo de actividades.

Operaciones y Repuestos no incluidos en el listado: En el evento en que la entidad requiera durante la ejecución del contrato el suministro de bienes o servicios no previsto en el contrato y necesarios para el normal funcionamiento de las embarcaciones, se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor entrega de estos.

El oferente deberá contar con experiencia comprobada, la cual deberá estar respaldada mediante certificaciones de cumplimiento de contratos relacionados con actividades de reparación y/o construcción naval.

El oferente debe presentar autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST correspondiente a la practicada a partir del primero de diciembre del año anterior (Válido certificado ARL, certificado de Mintrabajo o formulario de evaluación de Estándares Mínimos) debidamente diligenciado y firmado, dispuesto por la Resolución 312 del 2019, Artículo 27 y debe indicar nombre de la empresa, número de trabajadores, nivel de riesgo y fecha de realización, con porcentaje de cumplimiento mayor o igual al 85%.

El oferente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en las tablas del anexo el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al oferente de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

El oferente deberá asumir los costos de transporte en que incurra para realizar el mantenimiento de las embarcaciones en aras de dar cumplimiento al objeto contractual.

El oferente deberá contar con las herramientas y el personal idóneo para realizar las adecuaciones y mejoras requeridos por la entidad, así como cumplir con el pago de las obligaciones laborales derivadas de su contratación.

Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos y el mantenimiento efectuado.

Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El

	REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 26-02-2025

Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

Cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este tipo de trabajos.

Hacer una adecuada disposición de los residuos sólidos y materiales de desecho originados con ocasión al desarrollo de sus actividades.

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO

El oferente declara que, según su conocimiento, no ha suministrado ni suministrará materiales, apoyo o recursos a entidades involucradas en actividades terroristas.

El oferente también verifica que **no** aparece en las siguientes listas:

1. Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov>
2. Lista de Sanciones del CSNU: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>
3. Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Designados de la OFAC: <https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf>

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha	Click here to enter text.	
PARA:	FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA	
De:	INSERTAR EL NOMBRE DE SU EMPRES	
Asunto:	Respuesta al RDC No. RDC- FAVLA-065	Servicio de Mantenimiento correctivo de daños menores a 48 embarcaciones pesqueras artesanales

La siguiente cotización se presenta en respuesta al RDC de la Fundación ACDI/VOCA LA para los siguientes elementos, incluyendo las especificaciones detalladas en la página 1 del RDC.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

DESCRIPCIÓN DETALLADA: Pintura general del casco de la embarcación, el reforzamiento de cuernas con fibra. Asimismo, se incluye la reconstrucción de la borda, la instalación de bancadas removibles con tornillería de acero inoxidable (cuando aplique) y el resane de fisuras menores distribuidas en la estructura. Adicionalmente, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa. La descripción específica de los trabajos propuestos se detalla en la columna "Observaciones/Detalles de Arreglo" en la tabla incluida en los Anexos 1, 2, 3 y 4

- TABLA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se realiza en el anexo el detalle técnico de cada embarcación, y el mantenimiento proyectado.

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES (INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE) A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

 <p>FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA TRANSFORMANDO REALIDADES</p>	REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN (RDC)	Código: AD-F-005
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 26-02-2025

- Fundación ACDI/VOCA LA Santa Marta
- Departamento del Magdalena; distribuidas en Santa Marta (bahía de Santa Marta y en la bahía de Taganga), y en el municipio de Ciénaga (Barrio Nancy Polo).

Validez de la cotización: XX días.

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
[Nombre]	[Cargo]	[Firma]	[Fecha]

Nota: Este formulario es para la conveniencia del oferente. Si se presenta la información en otro formato, esta portada debe adjuntarse y firmarse para demostrar la aceptación de los términos del RDC.

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Anexo 1. Embarcaciones para intervenir en la localidad de Puebloviejo (Tasajera).

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Matricula	Propulsión	Potencia	Materia	Eslora (m)	Manga (m)	Puntal (m)	Propietario u Asociación	Registro fotográfico	Observación/detalle arreglo
Embarcacion 43	Tasajera	Sami	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra	8	1	0,8	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura de casco e interior y reforzamiento de cuadernas con fibra
Embarcacion 44	Tasajera	La niña oli	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1	0,6	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura interior y exterior parcialmente ajustes de protector de borda.
Embarcacion 45	Tasajera	La raya	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6	0,8	0,6	Comité de pescadores marítimos de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura parcial del casco e interior y tapar 2 huecos ubicados en el plan
Embarcacion 46	Tasajera	La rosa de saron	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	1,5	0,8	Asociación de pescadores marítimos del barrio la Gloria de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere la construccion de dos bancos y pintura interna
Embarcacion 47	Tasajera	Lirio de los valles	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	1,5	0,8	Asociación de pescadores marítimos del barrio la Gloria de Tasajera		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere la construccion de dos bancos y pintura interna
Embarcacion 48	Tasajera	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1	0,8	Asociación de asociaciones de pescadores artesanales del municipio de Puebloviejo Magdalena		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar proteccion a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa
Embarcacion 49	Tasajera	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,3	0,8	Asociación de asociaciones de pescadores artesanales del municipio de Puebloviejo Magdalena		Embarcación ubicada Tasajera. Las revisiones y aplicación del prototo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar proteccion a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Anexo 2. Ficha de caracterización de embarcaciones para intervenir en la localidad de Ciénaga.

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Matricula	Propulsión	Potencia	Materia	Esloza (m)	Manga (m)	Puntal (m)	Propietario u Asociación	Registro fotográfico	Observación/detalle arreglo
Embarcacion 50	Ciénaga	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	8	Fibra	6	1,8	0,7	Asociación de pescadores del sector de Papares		Embarcación ubicada Ciénaga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa
Embarcacion 54	Ciénaga	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,6	1,2	Asociación de pescadores artesanos amigos del mar		Embarcación ubicada Don diego. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa
Embarcacion 55	Ciénaga	No tiene	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra	6,5	1,5	0,6	Asociación de pescadores Paris Mar		Embarcación ubicada Ciénaga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcacion en proa y una bandera de colombia en popa

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Anexo 3. Ficha de caracterización de embarcaciones para intervenir en la localidad de Santa Marta.

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Matricuta	Propulsión	Potenci	Materia	Eslora (m)	Manga (m)	Puntal (m)	Propietario u Asociación	Registro fotográfico	Observación/detalle arreglo
Embarcacion 56	Santa Marta	Te lo dije	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,5	1,5	0,8	Fundación de pescadores del barrio San Martín y playas del distrito de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa
Embarcacion 59	Santa Marta	Aplanadora BGEH	Lancha	CP-04-08-59	Motor fuera de borda	15	Fibra	6	1,5	0,7	Fundación de pescadores del barrio San Martín y playas del distrito de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, filtración en última bancada de popa cercana a vivero, mantenimiento de borda y una parte de la proa. Se recomienda pintar bandera de Colombia cerca al nombre y la matricula
Embarcación 62	Santa Marta	ASOPESMAR	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra de vidrio	6	1,3	0,5	Asociación de pescadores de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa
Embarcación 63	Santa Marta	El Macho	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra de vidrio	5,6	1,2	0,6	Asociación de pescadores de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa
Embarcacion 64	Santa Marta	Luca	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra	6	1,3	0,6	Asociación de pescadores de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa
Embarcacion 65	Santa Marta	Mita del mar	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,8	1,7	0,8	Asociación de pescadores de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa
Embarcación 67	Santa Marta	Juanda	Lancha		Motor fuera de borda	N/A	Fibra de vidrio	6	1,2	0,6	Fundación de pescadores del barrio San Martín y playas del distrito de Santa Marta		Embarcación ubicada en la Bahía de Santa Marta. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Pintura general de casco, reforzamiento con fibra el plan y las bancadas, colocar protección a borda. Colocar nombre de asociación a los costados con el nombre de la embarcación en proa y una bandera de Colombia en popa

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Anexo 4. Ficha de caracterización de embarcaciones para intervenir en la localidad de Taganga.

Embarcación	Comunidad	Nombre	Tipo	Matricula	Propulsión	Potencia	Materia	Estora (m)	Manga (m)	Puntal (m)	Propietario u Asociación	Registro fotográfico	Observación/detalle arreglo
Embarcacion 1	Taganga	El Chacho	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,7	1,6	0,96	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura de casco externa e interna, ajuste de borda se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 3	Taganga	Malori	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6	1,3	0,5	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco, resane de bancos con fibra. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 8	Taganga	Genemaca	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	9	1,6	0,9	Comite de pescadores de Genemaca		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco, reparación con fibra en la quilla y parte de la popa. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 10	Taganga	Leofrank	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	9	1,6	0,9	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco y resane de grieta en la quilla del lado de la popa. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 13	Taganga	Tractomula	Bongo		Motor interno	56	Madera	10	1,9	1,5	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Sin embargo se deben concertar algunas cosasa debido a que la embarcación es de madera. La embarcación solicita un reforzamiento en fibra de algunas partes. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 14	Taganga	Kaliman	Bongo		Motor interno	40	Madera	10	0,9	1,4	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Sin embargo se deben concertar algunas cosas debido a que la embarcación es de madera. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 15	Taganga	Cachalote	Parguera		Motor interno	32	Fibra	9	2,2	1,8	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación solicita pintura de cubierta, ajuste de tapa de escotilla de bodega que esta en fibra. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 16	Taganga	La niña Edi	Parguera		Motor interno	40	Fibra	9	2,7	1,15	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Sin embargo se deben concertar algunas cosasa debido a que la embarcación es de madera. La embarcación requiere pintura de tapas de piso de cubierta y capa de pintura interna en casco.se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Embarcacion 20	Taganga	Don joaco	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,7	1,67	0,96	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere, pintura externa e interna de casco. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 22	Taganga	Esmeralda	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	2,2	1,4	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa de casco y resane de grieta en bancos. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 23	Taganga	Manigua Garay	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,7	1,67	0,96	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura en casco externa e interna, ajuste de protector de borda y resane de fisuras en bancos. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 27	Taganga	Crucecito	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6	1,3	0,8	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarción requiere pintura externa e interna de casco, además de resane de grietas en los bancos. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 28	Taganga	La Niña Shane	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,7	1,67	0,96	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco, además resane de grietas en popa y borda. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 29	Taganga	Alain cantillo	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,7	1,67	0,96	Coperativa integral de pescadores de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 30	Taganga	Coopestaganga	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,8	1,2	Coperativa integral de pescadores de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se realizará montaje de bancos removibles fijados con tornillos de acero inoxidable. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 31	Taganga	Estrella del norte	Parguera		Motor interno	56	Madera/fibra	9	2,5	1,8	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Esta embarcacion quiere que se le refuerce el piso de fibra, teniendo en cuenta la inversion social. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Embarcacion 32	Taganga	La Niña Elodia	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7,5	1,7	1,3	ASPOTAG		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 33	Taganga	La Niña Laudi	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,8	0,8	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores.se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y cotoxicar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 35	Taganga	La Chola	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	1,8	1,1	ASPOTAG		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 36	Taganga	Scarleth	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7,5	1,8	1	ASPOTAG		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 37	Taganga	La pescadora 2	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	2	1,1	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcación 38	Taganga	Minerva	Lancha		Motor fuera de borda	15	Fibra de vidrio	6,5	1,6	0,8	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco, reconstrucción de tapas de los bancos, se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 39	Taganga	Pescador tres	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7,5	1,7	1,3	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa..
Embarcacion 40	Taganga	La Colombiana I	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	6,45	1,75	0,75	Coperativa integral de pescadores de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. La embarcación requiere pintura externa e interna de casco, reconstrucción de tapas de los bancos. se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.

**REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN
(RDC)**

Código: AD-F-005

Versión: 2

Fecha de vigencia: 26-02-2025

Embarcacion 42	Taganga	La pescadora	Parguera		Motor interno	40	Fibra/madera	7,5	2,3	1,4	Corporación de pescadores chinchoreros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten los arreglos de esta embarcación en la cubierta. Escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 68	Taganga	La odisea	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7,5	2,1	1,6	Coperativa integral de pescadores de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 69	Taganga	Crucero	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,64	0,8	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 70	Taganga	Carola 2	Lancha	CP-03-1264	Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,64	0,8	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 71	Taganga	Amatista	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	8	2,1	1,1	Asociación ancestral de pescadores Trasmalleros de Taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores.
Embarcacion 72	Taganga	Bonduca	Lancha	CP-04-2115	Motor fuera de borda	40	Fibra	7,5	1,9	1	ASPOTAG		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.
Embarcacion 73	Taganga	Maria del Mar	Lancha		Motor fuera de borda	40	Fibra	7	1,7	1,1	Asociación de pescadores demersales de taganga		Embarcación ubicada Taganga. Las revisiones y aplicación del protocolo permiten escogerla para el programa de mantenimiento y reparación de daños menores. Se deberá rotular el nombre de la asociación en ambos costados, el nombre de la embarcación en la proa y colocar una bandera de Colombia en la popa.